
C3012-8

Datumovka - Směny

* Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.



kód	D	L	d	L1	g	k	a*	M	T	S
C3012-8/4	4	8	2,1	4,7	M1,1x0,25	1,2	0,3	M2	2	0,7
C3012-8/5	5	12	3,1	7,8	M1,6x0,2	2	0,4	M3	3	0,9
C3012-8/6	6	12	3,1	7,8	M1,6x0,2	2	0,4	M3	3	0,9
C3012-8/8	8	14	4,4	9,8	M2,3x0,25	2,5	0,4	M4	3	1,5
C3012-8/10	10	16	5,2	11,8	M2,5x0,35	3	0,4	M5	3	1,5
C3012-8/12	12	20	6,2	13,8	M3x0,35	3	0,6	M5	4	1,5
C3012-8/16	16	20	8,2	15,8	M4x0,35	3,5	0,8	M5	4	1,5