


C2030

Válcový kolík m6, DIN6325



| kód | d | L | f1 | f2 | l1 | R |
|--------------|-----|----|------|------|-----|-----|
| C2030/1x8 | 1 | 8 | 0,08 | 0,15 | 0,4 | 1 |
| C2030/1x10 | 1 | 10 | 0,08 | 0,15 | 0,4 | 1 |
| C2030/1x12 | 1 | 12 | 0,08 | 0,15 | 0,4 | 1 |
| C2030/1,5x8 | 1,5 | 8 | 0,12 | 0,23 | 0,5 | 1,6 |
| C2030/1,5x10 | 1,5 | 10 | 0,12 | 0,23 | 0,5 | 1,6 |
| C2030/1,5x12 | 1,5 | 12 | 0,12 | 0,23 | 0,5 | 1,6 |
| C2030/1,5x14 | 1,5 | 14 | 0,12 | 0,23 | 0,5 | 1,6 |
| C2030/1,5x16 | 1,5 | 16 | 0,12 | 0,23 | 0,5 | 1,6 |
| C2030/2x6 | 2 | 6 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2x8 | 2 | 8 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2x10 | 2 | 10 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2x12 | 2 | 12 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2x14 | 2 | 14 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2x16 | 2 | 16 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2x18 | 2 | 18 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2x20 | 2 | 20 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2x24 | 2 | 24 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2x28 | 2 | 28 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2x32 | 2 | 32 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2x36 | 2 | 36 | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 2 |
| C2030/2,5x6 | 2,5 | 6 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| C2030/2,5x8 | 2,5 | 8 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| C2030/2,5x10 | 2,5 | 10 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| C2030/2,5x12 | 2,5 | 12 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| C2030/2,5x14 | 2,5 | 14 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| C2030/2,5x16 | 2,5 | 16 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |

| kód | d | L | f1 | f2 | l1 | R |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| C2030/2,5x18 | 2,5 | 18 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| C2030/2,5x20 | 2,5 | 20 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| C2030/2,5x24 | 2,5 | 24 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| C2030/2,5x28 | 2,5 | 28 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| C2030/2,5x32 | 2,5 | 32 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| C2030/2,5x36 | 2,5 | 36 | 0,25 | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| C2030/3x6 | 3 | 6 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x8 | 3 | 8 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x10 | 3 | 10 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x12 | 3 | 12 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x14 | 3 | 14 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x16 | 3 | 16 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x18 | 3 | 18 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x20 | 3 | 20 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x24 | 3 | 24 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x28 | 3 | 28 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x32 | 3 | 32 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x36 | 3 | 36 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x40 | 3 | 40 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/3x45 | 3 | 45 | 0,3 | 0,45 | 0,8 | 3 |
| C2030/4x6 | 4 | 6 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x8 | 4 | 8 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x10 | 4 | 10 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x12 | 4 | 12 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x14 | 4 | 14 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x16 | 4 | 16 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x18 | 4 | 18 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x20 | 4 | 20 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x24 | 4 | 24 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x28 | 4 | 28 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x32 | 4 | 32 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x36 | 4 | 36 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x40 | 4 | 40 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x45 | 4 | 45 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x50 | 4 | 50 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x55 | 4 | 55 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/4x60 | 4 | 60 | 0,4 | 0,6 | 1 | 4 |
| C2030/5x8 | 5 | 8 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x10 | 5 | 10 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x12 | 5 | 12 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x14 | 5 | 14 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |

| kód | d | L | f1 | f2 | l1 | R |
|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| C2030/5x16 | 5 | 16 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x18 | 5 | 18 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x20 | 5 | 20 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x24 | 5 | 24 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x28 | 5 | 28 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x32 | 5 | 32 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x36 | 5 | 36 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x40 | 5 | 40 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x45 | 5 | 45 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x50 | 5 | 50 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x55 | 5 | 55 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x60 | 5 | 60 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x70 | 5 | 70 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/5x80 | 5 | 80 | 0,5 | 0,75 | 1,2 | 5 |
| C2030/6x8 | 6 | 8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x10 | 6 | 10 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x12 | 6 | 12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x14 | 6 | 14 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x16 | 6 | 16 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x18 | 6 | 18 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x20 | 6 | 20 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x24 | 6 | 24 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x28 | 6 | 28 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x32 | 6 | 32 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x36 | 6 | 36 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x40 | 6 | 40 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x45 | 6 | 45 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x50 | 6 | 50 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x55 | 6 | 55 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/6x60 | 6 | 60 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6 |
| C2030/8x10 | 8 | 10 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x12 | 8 | 12 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x14 | 8 | 14 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x16 | 8 | 16 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x18 | 8 | 18 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x20 | 8 | 20 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x24 | 8 | 24 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x28 | 8 | 28 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x32 | 8 | 32 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x36 | 8 | 36 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x40 | 8 | 40 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |

| kód | d | L | f1 | f2 | l1 | R |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| C2030/8x45 | 8 | 45 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x50 | 8 | 50 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x55 | 8 | 55 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x60 | 8 | 60 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x70 | 8 | 70 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x80 | 8 | 80 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x90 | 8 | 90 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/8x100 | 8 | 100 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 8 |
| C2030/10x16 | 10 | 16 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x18 | 10 | 18 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x20 | 10 | 20 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x24 | 10 | 24 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x28 | 10 | 28 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x32 | 10 | 32 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x36 | 10 | 36 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x40 | 10 | 40 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x45 | 10 | 45 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x50 | 10 | 50 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x55 | 10 | 55 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x60 | 10 | 60 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x70 | 10 | 70 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x80 | 10 | 80 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x90 | 10 | 90 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x100 | 10 | 100 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/10x120 | 10 | 120 | 1 | 1,5 | 2 | 10 |
| C2030/12x20 | 12 | 20 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x24 | 12 | 24 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x28 | 12 | 28 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x32 | 12 | 32 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x36 | 12 | 36 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x40 | 12 | 40 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x45 | 12 | 45 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x50 | 12 | 50 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x55 | 12 | 55 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x60 | 12 | 60 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x70 | 12 | 70 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x80 | 12 | 80 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x90 | 12 | 90 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x100 | 12 | 100 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x120 | 12 | 120 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |
| C2030/12x130 | 12 | 130 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 12 |

| kód | d | L | f1 | f2 | l1 | R |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| C2030/14x36 | 14 | 36 | 1,3 | 2 | 2,5 | 16 |
| C2030/14x40 | 14 | 40 | 1,3 | 2 | 2,5 | 16 |
| C2030/14x45 | 14 | 45 | 1,3 | 2 | 2,5 | 16 |
| C2030/14x50 | 14 | 50 | 1,3 | 2 | 2,5 | 16 |
| C2030/14x55 | 14 | 55 | 1,3 | 2 | 2,5 | 16 |
| C2030/14x60 | 14 | 60 | 1,3 | 2 | 2,5 | 16 |
| C2030/14x70 | 14 | 70 | 1,3 | 2 | 2,5 | 16 |
| C2030/14x80 | 14 | 80 | 1,3 | 2 | 2,5 | 16 |
| C2030/14x90 | 14 | 90 | 1,3 | 2 | 2,5 | 16 |
| C2030/14x100 | 14 | 100 | 1,3 | 2 | 2,5 | 16 |
| C2030/14x120 | 14 | 120 | 1,3 | 2 | 2,5 | 16 |
| C2030/16x40 | 16 | 40 | 1,7 | 2,5 | 3 | 16 |
| C2030/16x45 | 16 | 45 | 1,7 | 2,5 | 3 | 16 |
| C2030/16x50 | 16 | 50 | 1,7 | 2,5 | 3 | 16 |
| C2030/16x55 | 16 | 55 | 1,7 | 2,5 | 3 | 16 |
| C2030/16x60 | 16 | 60 | 1,7 | 2,5 | 3 | 16 |
| C2030/16x70 | 16 | 70 | 1,7 | 2,5 | 3 | 16 |
| C2030/16x80 | 16 | 80 | 1,7 | 2,5 | 3 | 16 |
| C2030/16x90 | 16 | 90 | 1,7 | 2,5 | 3 | 16 |
| C2030/16x100 | 16 | 100 | 1,7 | 2,5 | 3 | 16 |
| C2030/16x120 | 16 | 120 | 1,7 | 2,5 | 3 | 16 |
| C2030/16x140 | 16 | 140 | 1,7 | 2,5 | 3 | 16 |
| C2030/20x55 | 20 | 55 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| C2030/20x60 | 20 | 60 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| C2030/20x70 | 20 | 70 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| C2030/20x80 | 20 | 80 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| C2030/20x90 | 20 | 90 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| C2030/20x100 | 20 | 100 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| C2030/20x120 | 20 | 120 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| C2030/20x140 | 20 | 140 | 2 | 3 | 4 | 20 |