


## C3100-2

### Vložka datumovky - Šipka



\* Parametr "D" je velikost datumovky, pro kterou je vložka určena.

\*\* Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.



| kód        | D* | d   | L1   | g         | k   | a** |
|------------|----|-----|------|-----------|-----|-----|
| C3100-2/3  | 3  | 1,6 | 9    | M1x0,25   | 2   | 0,3 |
| C3100-2/4  | 4  | 2,5 | 10,5 | M1,4x0,2  | 2,3 | 0,3 |
| C3100-2/5  | 5  | 3,1 | 13   | M1,6x0,2  | 2,8 | 0,4 |
| C3100-2/6  | 6  | 3,1 | 13   | M1,6x0,2  | 2,8 | 0,4 |
| C3100-2/8  | 8  | 4,6 | 14   | M2,5x0,35 | 4   | 0,4 |
| C3100-2/10 | 10 | 4,6 | 14   | M2,5x0,35 | 4   | 0,4 |
| C3100-2/12 | 12 | 6,4 | 17   | M3x0,5    | 4   | 0,6 |
| C3100-2/16 | 16 | 8,4 | 23   | M3,5x0,6  | 5   | 0,6 |