

# C1000


## Vyhazovač válcový kalený

**Materiál:** WS (~1.2210), 60±2 HRC

**Povrchová úprava:** Kaleno

**Norma:** DIN 1530, tvar AH

Další velikosti vyhazovačů nebo výrobu z různých materiálů nabízíme na poptání.  
Na přání zajistíme také povlakování (DLC, TiN, TiCN, TiAlN, CrN, AlCrN a mnoho dalších).



kód	d	L	D	k	R
C1000/1x100	1	100	2,5	1,2	0,2
C1000/1x125	1	125	2,5	1,2	0,2
C1000/1x160	1	160	2,5	1,2	0,2
C1000/1x200	1	200	2,5	1,2	0,2
C1000/1,1x100	1,1	100	2,5	1,2	0,2
C1000/1,1x125	1,1	125	2,5	1,2	0,2
C1000/1,1x160	1,1	160	2,5	1,2	0,2
C1000/1,1x200	1,1	200	2,5	1,2	0,2
C1000/1,2x100	1,2	100	2,5	1,2	0,2
C1000/1,2x125	1,2	125	2,5	1,2	0,2
C1000/1,2x160	1,2	160	2,5	1,2	0,2
C1000/1,2x200	1,2	200	2,5	1,2	0,2
C1000/1,3x100	1,3	100	3	1,5	0,2
C1000/1,3x125	1,3	125	3	1,5	0,2
C1000/1,3x160	1,3	160	3	1,5	0,2
C1000/1,3x200	1,3	200	3	1,5	0,2
C1000/1,4x100	1,4	100	3	1,5	0,2
C1000/1,4x160	1,4	160	3	1,5	0,2
C1000/1,4x200	1,4	200	3	1,5	0,2
C1000/1,5x80	1,5	80	3	1,5	0,2
C1000/1,5x100	1,5	100	3	1,5	0,2
C1000/1,5x125	1,5	125	3	1,5	0,2
C1000/1,5x160	1,5	160	3	1,5	0,2
C1000/1,5x200	1,5	200	3	1,5	0,2
C1000/1,6x80	1,6	80	3	1,5	0,2
C1000/1,6x100	1,6	100	3	1,5	0,2

kód	d	L	D	k	R
C1000/1,6x125	1,6	125	3	1,5	0,2
C1000/1,6x160	1,6	160	3	1,5	0,2
C1000/1,6x200	1,6	200	3	1,5	0,2
C1000/1,7x100	1,7	100	3	1,5	0,2
C1000/1,7x125	1,7	125	3	1,5	0,2
C1000/1,7x160	1,7	160	3	1,5	0,2
C1000/1,7x200	1,7	200	3	1,5	0,2
C1000/1,8x100	1,8	100	3	1,5	0,2
C1000/1,8x125	1,8	125	3	1,5	0,2
C1000/1,8x160	1,8	160	3	1,5	0,2
C1000/1,8x200	1,8	200	3	1,5	0,2
C1000/1,9x100	1,9	100	3	1,5	0,2
C1000/1,9x125	1,9	125	3	1,5	0,2
C1000/1,9x160	1,9	160	3	1,5	0,2
C1000/1,9x200	1,9	200	3	1,5	0,2
C1000/2x40	2	40	4	2	0,2
C1000/2x63	2	63	4	2	0,2
C1000/2x80	2	80	4	2	0,2
C1000/2x100	2	100	4	2	0,2
C1000/2x125	2	125	4	2	0,2
C1000/2x160	2	160	4	2	0,2
C1000/2x200	2	200	4	2	0,2
C1000/2x250	2	250	4	2	0,2
C1000/2x315	2	315	4	2	0,2
C1000/2,1x100	2,1	100	4	2	0,2
C1000/2,1x125	2,1	125	4	2	0,2
C1000/2,1x160	2,1	160	4	2	0,2
C1000/2,1x200	2,1	200	4	2	0,2
C1000/2,2x80	2,2	80	4	2	0,2
C1000/2,2x100	2,2	100	4	2	0,2
C1000/2,2x125	2,2	125	4	2	0,2
C1000/2,2x160	2,2	160	4	2	0,2
C1000/2,2x200	2,2	200	4	2	0,2
C1000/2,2x250	2,2	250	4	2	0,2
C1000/2,2x315	2,2	315	4	2	0,2
C1000/2,3x125	2,3	125	4	2	0,2
C1000/2,3x200	2,3	200	4	2	0,2
C1000/2,4x125	2,4	125	4	2	0,2
C1000/2,4x200	2,4	200	4	2	0,2
C1000/2,5x40	2,5	40	5	2	0,3
C1000/2,5x63	2,5	63	5	2	0,3

<b>kód</b>	<b>d</b>	<b>L</b>	<b>D</b>	<b>k</b>	<b>R</b>
<b>C1000/2,5x80</b>	2,5	80	5	2	0,3
<b>C1000/2,5x100</b>	2,5	100	5	2	0,3
<b>C1000/2,5x125</b>	2,5	125	5	2	0,3
<b>C1000/2,5x160</b>	2,5	160	5	2	0,3
<b>C1000/2,5x200</b>	2,5	200	5	2	0,3
<b>C1000/2,5x250</b>	2,5	250	5	2	0,3
<b>C1000/2,5x315</b>	2,5	315	5	2	0,3
<b>C1000/2,6x100</b>	2,6	100	5	2	0,3
<b>C1000/2,6x125</b>	2,6	125	5	2	0,3
<b>C1000/2,6x160</b>	2,6	160	5	2	0,3
<b>C1000/2,6x200</b>	2,6	200	5	2	0,3
<b>C1000/2,7x80</b>	2,7	80	5	2	0,3
<b>C1000/2,7x100</b>	2,7	100	5	2	0,3
<b>C1000/2,7x125</b>	2,7	125	5	2	0,3
<b>C1000/2,7x160</b>	2,7	160	5	2	0,3
<b>C1000/2,7x200</b>	2,7	200	5	2	0,3
<b>C1000/2,7x250</b>	2,7	250	5	2	0,3
<b>C1000/2,7x315</b>	2,7	315	5	2	0,3
<b>C1000/2,8x125</b>	2,8	125	5	2	0,3
<b>C1000/2,8x200</b>	2,8	200	5	2	0,3
<b>C1000/2,9x125</b>	2,9	125	5	2	0,3
<b>C1000/2,9x200</b>	2,9	200	5	2	0,3
<b>C1000/3x40</b>	3	40	6	3	0,3
<b>C1000/3x63</b>	3	63	6	3	0,3
<b>C1000/3x80</b>	3	80	6	3	0,3
<b>C1000/3x100</b>	3	100	6	3	0,3
<b>C1000/3x125</b>	3	125	6	3	0,3
<b>C1000/3x160</b>	3	160	6	3	0,3
<b>C1000/3x200</b>	3	200	6	3	0,3
<b>C1000/3x250</b>	3	250	6	3	0,3
<b>C1000/3x315</b>	3	315	6	3	0,3
<b>C1000/3x400</b>	3	400	6	3	0,3
<b>C1000/3x500</b>	3	500	6	3	0,3
<b>C1000/3,1x100</b>	3,1	100	6	3	0,3
<b>C1000/3,1x125</b>	3,1	125	6	3	0,3
<b>C1000/3,1x160</b>	3,1	160	6	3	0,3
<b>C1000/3,1x200</b>	3,1	200	6	3	0,3
<b>C1000/3,1x250</b>	3,1	250	6	3	0,3
<b>C1000/3,2x80</b>	3,2	80	6	3	0,3
<b>C1000/3,2x100</b>	3,2	100	6	3	0,3
<b>C1000/3,2x125</b>	3,2	125	6	3	0,3

kód	d	L	D	k	R
C1000/3,2x160	3,2	160	6	3	0,3
C1000/3,2x200	3,2	200	6	3	0,3
C1000/3,2x250	3,2	250	6	3	0,3
C1000/3,2x315	3,2	315	6	3	0,3
C1000/3,2x400	3,2	400	6	3	0,3
C1000/3,3x125	3,3	125	6	3	0,3
C1000/3,3x200	3,3	200	6	3	0,3
C1000/3,4x160	3,4	160	6	3	0,3
C1000/3,4x250	3,4	250	6	3	0,3
C1000/3,5x80	3,5	80	7	3	0,3
C1000/3,5x100	3,5	100	7	3	0,3
C1000/3,5x125	3,5	125	7	3	0,3
C1000/3,5x160	3,5	160	7	3	0,3
C1000/3,5x200	3,5	200	7	3	0,3
C1000/3,5x250	3,5	250	7	3	0,3
C1000/3,5x315	3,5	315	7	3	0,3
C1000/3,5x400	3,5	400	7	3	0,3
C1000/3,6x100	3,6	100	7	3	0,3
C1000/3,6x125	3,6	125	7	3	0,3
C1000/3,6x160	3,6	160	7	3	0,3
C1000/3,6x200	3,6	200	7	3	0,3
C1000/3,6x250	3,6	250	7	3	0,3
C1000/3,7x80	3,7	80	7	3	0,3
C1000/3,7x100	3,7	100	7	3	0,3
C1000/3,7x125	3,7	125	7	3	0,3
C1000/3,7x160	3,7	160	7	3	0,3
C1000/3,7x200	3,7	200	7	3	0,3
C1000/3,7x250	3,7	250	7	3	0,3
C1000/3,7x315	3,7	315	7	3	0,3
C1000/3,7x400	3,7	400	7	3	0,3
C1000/3,8x160	3,8	160	7	3	0,3
C1000/3,8x250	3,8	250	7	3	0,3
C1000/3,9x160	3,9	160	7	3	0,3
C1000/3,9x250	3,9	250	7	3	0,3
C1000/4x40	4	40	8	3	0,3
C1000/4x63	4	63	8	3	0,3
C1000/4x80	4	80	8	3	0,3
C1000/4x100	4	100	8	3	0,3
C1000/4x125	4	125	8	3	0,3
C1000/4x160	4	160	8	3	0,3
C1000/4x200	4	200	8	3	0,3

kód	d	L	D	k	R
C1000/4x250	4	250	8	3	0,3
C1000/4x315	4	315	8	3	0,3
C1000/4x400	4	400	8	3	0,3
C1000/4,1x100	4,1	100	8	3	0,3
C1000/4,1x125	4,1	125	8	3	0,3
C1000/4,1x160	4,1	160	8	3	0,3
C1000/4,1x200	4,1	200	8	3	0,3
C1000/4,1x250	4,1	250	8	3	0,3
C1000/4,1x315	4,1	315	8	3	0,3
C1000/4,1x400	4,1	400	8	3	0,3
C1000/4,1x500	4,1	500	8	3	0,3
C1000/4,2x80	4,2	80	8	3	0,3
C1000/4,2x100	4,2	100	8	3	0,3
C1000/4,2x125	4,2	125	8	3	0,3
C1000/4,2x160	4,2	160	8	3	0,3
C1000/4,2x200	4,2	200	8	3	0,3
C1000/4,2x250	4,2	250	8	3	0,3
C1000/4,2x315	4,2	315	8	3	0,3
C1000/4,2x400	4,2	400	8	3	0,3
C1000/4,3x125	4,3	125	8	3	0,3
C1000/4,3x200	4,3	200	8	3	0,3
C1000/4,4x125	4,4	125	8	3	0,3
C1000/4,4x200	4,4	200	8	3	0,3
C1000/4,5x80	4,5	80	8	3	0,3
C1000/4,5x100	4,5	100	8	3	0,3
C1000/4,5x125	4,5	125	8	3	0,3
C1000/4,5x160	4,5	160	8	3	0,3
C1000/4,5x200	4,5	200	8	3	0,3
C1000/4,5x250	4,5	250	8	3	0,3
C1000/4,5x315	4,5	315	8	3	0,3
C1000/4,5x400	4,5	400	8	3	0,3
C1000/4,6x100	4,6	100	8	3	0,3
C1000/4,6x125	4,6	125	8	3	0,3
C1000/4,6x160	4,6	160	8	3	0,3
C1000/4,6x200	4,6	200	8	3	0,3
C1000/4,6x250	4,6	250	8	3	0,3
C1000/4,7x80	4,7	80	8	3	0,3
C1000/4,7x100	4,7	100	8	3	0,3
C1000/4,7x125	4,7	125	8	3	0,3
C1000/4,7x160	4,7	160	8	3	0,3
C1000/4,7x200	4,7	200	8	3	0,3

kód	d	L	D	k	R
C1000/4,7x250	4,7	250	8	3	0,3
C1000/4,7x315	4,7	315	8	3	0,3
C1000/4,7x400	4,7	400	8	3	0,3
C1000/4,8x125	4,8	125	8	3	0,3
C1000/4,8x200	4,8	200	8	3	0,3
C1000/4,9x125	4,9	125	8	3	0,3
C1000/4,9x200	4,9	200	8	3	0,3
C1000/5x40	5	40	10	3	0,3
C1000/5x63	5	63	10	3	0,3
C1000/5x80	5	80	10	3	0,3
C1000/5x100	5	100	10	3	0,3
C1000/5x125	5	125	10	3	0,3
C1000/5x160	5	160	10	3	0,3
C1000/5x200	5	200	10	3	0,3
C1000/5x250	5	250	10	3	0,3
C1000/5x315	5	315	10	3	0,3
C1000/5x400	5	400	10	3	0,3
C1000/5,1x100	5,1	100	10	3	0,3
C1000/5,1x125	5,1	125	10	3	0,3
C1000/5,1x160	5,1	160	10	3	0,3
C1000/5,1x200	5,1	200	10	3	0,3
C1000/5,1x250	5,1	250	10	3	0,3
C1000/5,2x80	5,2	80	10	3	0,3
C1000/5,2x100	5,2	100	10	3	0,3
C1000/5,2x125	5,2	125	10	3	0,3
C1000/5,2x160	5,2	160	10	3	0,3
C1000/5,2x200	5,2	200	10	3	0,3
C1000/5,2x250	5,2	250	10	3	0,3
C1000/5,2x315	5,2	315	10	3	0,3
C1000/5,2x400	5,2	400	10	3	0,3
C1000/5,5x100	5,5	100	10	3	0,3
C1000/5,5x125	5,5	125	10	3	0,3
C1000/5,5x160	5,5	160	10	3	0,3
C1000/5,5x200	5,5	200	10	3	0,3
C1000/5,5x250	5,5	250	10	3	0,3
C1000/5,5x315	5,5	315	10	3	0,3
C1000/5,5x400	5,5	400	10	3	0,3
C1000/6x40	6	40	12	5	0,5
C1000/6x63	6	63	12	5	0,5
C1000/6x80	6	80	12	5	0,5
C1000/6x100	6	100	12	5	0,5

<b>kód</b>	<b>d</b>	<b>L</b>	<b>D</b>	<b>k</b>	<b>R</b>
C1000/6x125	6	125	12	5	0,5
C1000/6x160	6	160	12	5	0,5
C1000/6x200	6	200	12	5	0,5
C1000/6x250	6	250	12	5	0,5
C1000/6x315	6	315	12	5	0,5
C1000/6x400	6	400	12	5	0,5
C1000/6x500	6	500	12	5	0,5
C1000/6,1x100	6,1	100	12	5	0,5
C1000/6,1x125	6,1	125	12	5	0,5
C1000/6,1x160	6,1	160	12	5	0,5
C1000/6,1x200	6,1	200	12	5	0,5
C1000/6,1x250	6,1	250	12	5	0,5
C1000/6,2x80	6,2	80	12	5	0,5
C1000/6,2x100	6,2	100	12	5	0,5
C1000/6,2x125	6,2	125	12	5	0,5
C1000/6,2x160	6,2	160	12	5	0,5
C1000/6,2x200	6,2	200	12	5	0,5
C1000/6,2x250	6,2	250	12	5	0,5
C1000/6,2x315	6,2	315	12	5	0,5
C1000/6,2x400	6,2	400	12	5	0,5
C1000/6,5x100	6,5	100	12	5	0,5
C1000/6,5x125	6,5	125	12	5	0,5
C1000/6,5x160	6,5	160	12	5	0,5
C1000/6,5x200	6,5	200	12	5	0,5
C1000/6,5x250	6,5	250	12	5	0,5
C1000/6,5x315	6,5	315	12	5	0,5
C1000/6,5x400	6,5	400	12	5	0,5
C1000/7x100	7	100	12	5	0,5
C1000/7x125	7	125	12	5	0,5
C1000/7x160	7	160	12	5	0,5
C1000/7x200	7	200	12	5	0,5
C1000/7x250	7	250	12	5	0,5
C1000/7x315	7	315	12	5	0,5
C1000/7x400	7	400	12	5	0,5
C1000/7x500	7	500	12	5	0,5
C1000/7,2x125	7,2	125	12	5	0,5
C1000/7,2x200	7,2	200	12	5	0,5
C1000/7,5x100	7,5	100	12	5	0,5
C1000/7,5x125	7,5	125	12	5	0,5
C1000/7,5x160	7,5	160	12	5	0,5
C1000/7,5x200	7,5	200	12	5	0,5

kód	d	L	D	k	R
C1000/7,5x250	7,5	250	12	5	0,5
C1000/7,5x315	7,5	315	12	5	0,5
C1000/7,5x400	7,5	400	12	5	0,5
C1000/8x40	8	40	14	5	0,5
C1000/8x63	8	63	14	5	0,5
C1000/8x80	8	80	14	5	0,5
C1000/8x100	8	100	14	5	0,5
C1000/8x125	8	125	14	5	0,5
C1000/8x160	8	160	14	5	0,5
C1000/8x200	8	200	14	5	0,5
C1000/8x250	8	250	14	5	0,5
C1000/8x315	8	315	14	5	0,5
C1000/8x400	8	400	14	5	0,5
C1000/8x500	8	500	14	5	0,5
C1000/8x630	8	630	14	5	0,5
C1000/8x800	8	800	14	5	0,5
C1000/8,1x200	8,1	200	14	5	0,5
C1000/8,2x80	8,2	80	14	5	0,5
C1000/8,2x100	8,2	100	14	5	0,5
C1000/8,2x125	8,2	125	14	5	0,5
C1000/8,2x160	8,2	160	14	5	0,5
C1000/8,2x200	8,2	200	14	5	0,5
C1000/8,2x250	8,2	250	14	5	0,5
C1000/8,2x315	8,2	315	14	5	0,5
C1000/8,2x400	8,2	400	14	5	0,5
C1000/8,5x100	8,5	100	14	5	0,5
C1000/8,5x125	8,5	125	14	5	0,5
C1000/8,5x160	8,5	160	14	5	0,5
C1000/8,5x200	8,5	200	14	5	0,5
C1000/8,5x250	8,5	250	14	5	0,5
C1000/8,5x315	8,5	315	14	5	0,5
C1000/8,5x400	8,5	400	14	5	0,5
C1000/9x80	9	80	14	5	0,5
C1000/9x100	9	100	14	5	0,5
C1000/9x125	9	125	14	5	0,5
C1000/9x160	9	160	14	5	0,5
C1000/9x200	9	200	14	5	0,5
C1000/9x250	9	250	14	5	0,5
C1000/9x315	9	315	14	5	0,5
C1000/9x400	9	400	14	5	0,5
C1000/9,5x100	9,5	100	14	5	0,5

<b>kód</b>	<b>d</b>	<b>L</b>	<b>D</b>	<b>k</b>	<b>R</b>
<b>C1000/9,5x125</b>	9,5	125	14	5	0,5
<b>C1000/9,5x160</b>	9,5	160	14	5	0,5
<b>C1000/9,5x200</b>	9,5	200	14	5	0,5
<b>C1000/9,5x250</b>	9,5	250	14	5	0,5
<b>C1000/9,5x315</b>	9,5	315	14	5	0,5
<b>C1000/9,5x400</b>	9,5	400	14	5	0,5
<b>C1000/10x63</b>	10	63	16	5	0,5
<b>C1000/10x80</b>	10	80	16	5	0,5
<b>C1000/10x100</b>	10	100	16	5	0,5
<b>C1000/10x125</b>	10	125	16	5	0,5
<b>C1000/10x160</b>	10	160	16	5	0,5
<b>C1000/10x200</b>	10	200	16	5	0,5
<b>C1000/10x250</b>	10	250	16	5	0,5
<b>C1000/10x315</b>	10	315	16	5	0,5
<b>C1000/10x400</b>	10	400	16	5	0,5
<b>C1000/10x500</b>	10	500	16	5	0,5
<b>C1000/10x630</b>	10	630	16	5	0,5
<b>C1000/10x800</b>	10	800	16	5	0,5
<b>C1000/10,1x200</b>	10,1	200	16	5	0,5
<b>C1000/10,2x80</b>	10,2	80	16	5	0,5
<b>C1000/10,2x100</b>	10,2	100	16	5	0,5
<b>C1000/10,2x125</b>	10,2	125	16	5	0,5
<b>C1000/10,2x160</b>	10,2	160	16	5	0,5
<b>C1000/10,2x200</b>	10,2	200	16	5	0,5
<b>C1000/10,2x250</b>	10,2	250	16	5	0,5
<b>C1000/10,2x315</b>	10,2	315	16	5	0,5
<b>C1000/10,2x400</b>	10,2	400	16	5	0,5
<b>C1000/10,5x100</b>	10,5	100	16	5	0,5
<b>C1000/10,5x125</b>	10,5	125	16	5	0,5
<b>C1000/10,5x160</b>	10,5	160	16	5	0,5
<b>C1000/10,5x200</b>	10,5	200	16	5	0,5
<b>C1000/10,5x250</b>	10,5	250	16	5	0,5
<b>C1000/10,5x315</b>	10,5	315	16	5	0,5
<b>C1000/10,5x400</b>	10,5	400	16	5	0,5
<b>C1000/11x100</b>	11	100	16	5	0,5
<b>C1000/11x125</b>	11	125	16	5	0,5
<b>C1000/11x160</b>	11	160	16	5	0,5
<b>C1000/11x200</b>	11	200	16	5	0,5
<b>C1000/11x250</b>	11	250	16	5	0,5
<b>C1000/11x315</b>	11	315	16	5	0,5
<b>C1000/11x400</b>	11	400	16	5	0,5

<b>kód</b>	<b>d</b>	<b>L</b>	<b>D</b>	<b>k</b>	<b>R</b>
<b>C1000/12x80</b>	12	80	18	7	0,8
<b>C1000/12x100</b>	12	100	18	7	0,8
<b>C1000/12x125</b>	12	125	18	7	0,8
<b>C1000/12x160</b>	12	160	18	7	0,8
<b>C1000/12x200</b>	12	200	18	7	0,8
<b>C1000/12x250</b>	12	250	18	7	0,8
<b>C1000/12x315</b>	12	315	18	7	0,8
<b>C1000/12x400</b>	12	400	18	7	0,8
<b>C1000/12x500</b>	12	500	18	7	0,8
<b>C1000/12x630</b>	12	630	18	7	0,8
<b>C1000/12x800</b>	12	800	18	7	0,8
<b>C1000/12,1x200</b>	12,1	200	18	7	0,8
<b>C1000/12,2x100</b>	12,2	100	18	7	0,8
<b>C1000/12,2x125</b>	12,2	125	18	7	0,8
<b>C1000/12,2x160</b>	12,2	160	18	7	0,8
<b>C1000/12,2x200</b>	12,2	200	18	7	0,8
<b>C1000/12,2x250</b>	12,2	250	18	7	0,8
<b>C1000/12,2x315</b>	12,2	315	18	7	0,8
<b>C1000/12,2x400</b>	12,2	400	18	7	0,8
<b>C1000/12,2x500</b>	12,2	500	18	7	0,8
<b>C1000/12,5x100</b>	12,5	100	18	7	0,8
<b>C1000/12,5x125</b>	12,5	125	18	7	0,8
<b>C1000/12,5x160</b>	12,5	160	18	7	0,8
<b>C1000/12,5x200</b>	12,5	200	18	7	0,8
<b>C1000/12,5x250</b>	12,5	250	18	7	0,8
<b>C1000/12,5x315</b>	12,5	315	18	7	0,8
<b>C1000/12,5x400</b>	12,5	400	18	7	0,8
<b>C1000/12,5x500</b>	12,5	500	18	7	0,8
<b>C1000/13x160</b>	13	160	18	7	0,8
<b>C1000/13x200</b>	13	200	18	7	0,8
<b>C1000/13x250</b>	13	250	18	7	0,8
<b>C1000/13x315</b>	13	315	18	7	0,8
<b>C1000/13x400</b>	13	400	18	7	0,8
<b>C1000/14x80</b>	14	80	22	7	0,8
<b>C1000/14x100</b>	14	100	22	7	0,8
<b>C1000/14x125</b>	14	125	22	7	0,8
<b>C1000/14x160</b>	14	160	22	7	0,8
<b>C1000/14x200</b>	14	200	22	7	0,8
<b>C1000/14x250</b>	14	250	22	7	0,8
<b>C1000/14x315</b>	14	315	22	7	0,8
<b>C1000/14x400</b>	14	400	22	7	0,8

<b>kód</b>	<b>d</b>	<b>L</b>	<b>D</b>	<b>k</b>	<b>R</b>
<b>C1000/14x500</b>	14	500	22	7	0,8
<b>C1000/16x80</b>	16	80	22	7	0,8
<b>C1000/16x100</b>	16	100	22	7	0,8
<b>C1000/16x125</b>	16	125	22	7	0,8
<b>C1000/16x160</b>	16	160	22	7	0,8
<b>C1000/16x200</b>	16	200	22	7	0,8
<b>C1000/16x250</b>	16	250	22	7	0,8
<b>C1000/16x315</b>	16	315	22	7	0,8
<b>C1000/16x400</b>	16	400	22	7	0,8
<b>C1000/16x500</b>	16	500	22	7	0,8
<b>C1000/16x800</b>	16	800	22	7	0,8
<b>C1000/18x100</b>	18	100	24	7	0,8
<b>C1000/18x125</b>	18	125	24	7	0,8
<b>C1000/18x160</b>	18	160	24	7	0,8
<b>C1000/18x200</b>	18	200	24	7	0,8
<b>C1000/18x250</b>	18	250	24	7	0,8
<b>C1000/18x315</b>	18	315	24	7	0,8
<b>C1000/18x400</b>	18	400	24	7	0,8
<b>C1000/18x500</b>	18	500	24	7	0,8
<b>C1000/20x100</b>	20	100	26	8	1
<b>C1000/20x125</b>	20	125	26	8	1
<b>C1000/20x160</b>	20	160	26	8	1
<b>C1000/20x200</b>	20	200	26	8	1
<b>C1000/20x250</b>	20	250	26	8	1
<b>C1000/20x315</b>	20	315	26	8	1
<b>C1000/20x400</b>	20	400	26	8	1
<b>C1000/20x500</b>	20	500	26	8	1
<b>C1000/25x160</b>	25	160	32	10	1
<b>C1000/25x200</b>	25	200	32	10	1
<b>C1000/25x250</b>	25	250	32	10	1
<b>C1000/25x315</b>	25	315	32	10	1
<b>C1000/25x400</b>	25	400	32	10	1
<b>C1000/25x500</b>	25	500	32	10	1